

## Internt nyhetsbrev fra Bergen Kystkultursenter



Nr 5  
23. september 2008

### Mer brannsikkerhet

Huseier BKB (Bergen kommunale bygg) og brannvesenet hadde branntilsyn og gjennomgang av alle bodene i dag (23. september). Alle rom ble gjennomgått. De som ikke fantes tilgjengelige nøkler til, ble kort og greit brutt opp av tilsynet.

Oppsummeringen og tilbakemeldingen etter gjennomgangen er kort og godt at alt som øker brannfaren, eller kan forsterke en brann, skal bort.

Det betyr at:

- Kaffetraktere *skal* være tilkoblet via tidsbryter og brukes under tilsyn. Dette er noe *alle* brukere må sette i verk umiddelbart. Det finnes løse tidsbrytere å få kjøpt.
- Vifteovner til oppvarming er forbudt å bruke.
- Gassovner er forbudt å bruke.
- Oppvarming skal skje med fastmonterte ovner. Bruk av oljefylte ovner skal bare skje når det er folk i lokalene. Disse skal slås av når lokalene forlates.
- Løse spotlight/arbeidslys skal ikke brukes som ordinær belysning. Det ble funnet flere som hang oppunder bjelkelag osv.
- Skøyteledninger og forgreininger *skal alltid* trekkes ut etter bruk. Forgreininger med av/på bryter er ikke sikre, og skal også trekkes ut etter bruk.
- Sprinkleranlegget/rør skal aldri brukes til å henge ting i.
- Ting skal aldri stables så høyt at det når oppunder sprinkleranlegget. Det gjelder også hyller. Dette vil redusere effekten av anlegget kraftig.
- Stearinlys og røyking og annen åpen flamme er koselig, men forbudt inne i bodene. Røyking skal skje ute med god avstand fra bygningene.
- Det ble oppdaget grillkull lagret flere steder inne i bygningene. Dette skal oppbevares ute i den brannsikre containeren.
- All maling, tjære, terpentin, bensin, white spirit, rødsprit, gass, osv. skal oppbevares i den brannsikre containeren. Dette gjelder selv små kvanta/literbokser. Ikke fordi de alltid er brannfarlige i seg selv, men hvis det begynner å brenne, vil de forsterke brannen og kunne innebære fare for brannmannskapene.

- Større plast/gummigjenstander/utstyr skal ikke oppbevares inne. Det gjelder f.eks. bildekk. Grunnen er den brannforsterkende virkningen slikt har.
- Rømningsveier skal holdes åpne. Det ble oppdaget tunge gjenstander foran åpninger. Det ligger også mye rot og skrot i gangene. Gangene er rømningsveier, og må ryddes.
- Mange andre rom er fulle av ustrukturert rot/gjenstander. Dette må ryddes opp i/sorteres.
- Det er i bruk en del utstyr som kan skape gnister. F.eks. smergelskiver, vinkelslipere osv. Dette skal ikke brukes før vi har fått egnet sted for slikt arbeid. Som kjent jobbes det med å skaffe en container for slikt arbeid.

Det bes om forståelse for innstrammingen av brannsikkerheten. Vi disponerer bygninger av høyeste verneverdi. De eldste er eldre enn Bryggen. Hvis vi oppfører oss pent, og følger retningslinjene fra huseier/brannvesen, får vi og bodene et langt samliv videre. Signalene fra høyeste politisk og administrativt hold etter alle brannene, er at hvis ikke bruken av bodene tilfredsstillende til kravene til brannsikkerhet, må det vurderes annet innhold i bodene. Det er selvsagt en utvikling vi for all del må unngå. Men med de enkle nevnte tiltak, og oppfølging fremover, bør dette gå greit.

Egil Sunde  
daglig leder